热强钢用气保焊丝

星产品，通过对个别	分的调	AWS	A5.28 ER90S-B3
整，从而获得更好的焊接作业性、或焊接作业性，成形更美观，			
	量少。1%Cr-0.5%Mo的珠光体热强钢		EN ISO
	用，主要用于工作温度在520℃以下的1%Cr-		

钢·GZ

帮控制气体流量约20-25L/min。

须有适 风措施，否则保护气体易 响而致气体保护不